

Weber Masilla Base

Ficha técnica

Descripción

Yeso modificado con aditivos especiales, que al ser mezclado con agua forma una pasta de color crema, de gran adherencia y consistencia plástica, para uso en trabajos de juntas de yeso-cartón y reparaciones de tabiquería. Weber Masilla Base se debe utilizar junto a Weber Junta-Plac. Weber Masilla Base se utiliza fundamentalmente en juntas de yeso-cartón, como tratamiento de juntas, retape de tornillos y colocación de esquineros. Solo para trabajos en interior.

Presentación

- Saco de 25 kilos

Preparación del adhesivo

1. En una batea o similar mezclar el contenido del saco con 15 a 20 L de agua.
2. Revolver hasta obtener una pasta homogénea.

Preparación de la junta

La junta a rellenar debe estar limpia y sin partes sueltas. Sobre la junta colocar Weber Junta-Plac.

Precauciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No agregar otros materiales al producto
- Proteger el producto de la humedad
- Almacenar los sacos de la misma forma que se utiliza para otros materiales hidráulicos.
- No ingerir.

Empleo

- Cubrir junta con Weber Masilla Base
- Una vez seca la aplicación, colocar una segunda mano de Weber Masilla Base.
- Finalmente, se puede lijar con lija suave para dar otorgar una terminación fina.

Nota: Modo de aplicación según tipo de solución **Solcrom Weber**. Consultar al área técnica

Antecedentes técnicos

- **Densidad:** 1,70 – 1,75 kg/L.
- **Aspecto:** Polvo fino de color crema.
- **Tiempo de trabajabilidad:** 20 – 30 min, dependiendo de las condiciones climáticas.
- **Tº y humedad de almacenamiento:** 20ºC y 75% H.R.
- **Tº de aplicación:** 5 – 25° C.
- **Duración:** 6 meses a contar desde la fecha de elaboración.
- **Rendimiento:** 60 – 70 m² en tabiques terminado incluyendo retapes de tornillos. 650 – 800 g/m lineal aprox. en esquineros metálicos.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.